



FDLM 1050

Srpski	3-9
--------------	-----

Laserski daljinomer

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo se na kupovini ovog laserskog daljinomera kompanije FIELDMANN. Pre nego što počnete da ga koristite, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

SADRŽAJ

1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	4
2. SIMBOLI	5
3. OPŠTI OPIS	6
4. OSNOVNA PODEŠAVANJA	7
5. TEHNIČKI PARAMETRI	8
6. ODLAGANJE U OTPAD	9

1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo otpakujte proizvod i ne bacajte nijedan deo ambalaže pre nego što pronađete sve delove ovog proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

Ambalaža

Proizvod je smešten u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo Vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte uređaj u originalnu ambalažu proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom eventualnog transporta (npr. selidbe ili slanja uređaja na servisiranje).

📖 **Napomena:** Ukoliko uređaj ustupate drugim licima, predajte ga zajedno sa uputstvom za upotrebu. Uređaj će pravilno raditi ukoliko se korisnik pridržava priloženog uputstva. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.

Pažljivo pročitajte, zapamtite i sačuvajte ova bezbednosna uputstva ⚠ UPOZORENJE!

Nikada nemojte gledati direktno u laserski zrak i nikada ga ne usmeravajte na drugu osobu ili životinju. Obično osobe štite oči treptućim refleksom ili instinktivno okreću glavu na drugu stranu.

Takođe nikada ne koristite bilo koju drugu optičku opremu za gledanje direktno u laserski zrak! U suprotnom, možete se suočiti sa ozbiljnim zdravstvenim problemom očiju.

Korišćenje uređaja

- * Uređaj je dizajniran za merenje rastojanja i pomaže u ručnom izračunavanju površina i zapremine.
- * Uređaj se ne može koristiti van definisanog obima upotrebe. Zabranjeno je uklanjanje bilo koje nalepnice sa uređaja koja sadrži bezbednosno upozorenje ili ispravnu upotrebu uređaja.
- * Strogo je zabranjeno popravljati uređaj u neovlašćenom servisu.
- * Veličina uređaja se ne može menjati ili na neki način podešavati.
- * Uređaj se ne može usmeriti direktno na sunce jer se može oštetiti.
- * Tokom merenja rastojanja potrebno je biti veoma oprezan prilikom rada u okruženju.

Klasifikacija lasera

- * Daljinomer koristi laserski zrak za merenje koji izlazi iz prednjeg dela uređaja.

2. SIMBOLI



Ovaj proizvod je u skladu sa važećim standardima i propisima.



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.



Klasa lasera 2

Ne upirite laserom u oči drugih lica ili životinja i ne gledajte u laserski snop!




Može se reciklirati.

3. OPŠTI OPIS

Ugradnja i zamena baterije

1. Otvorite poklopac baterija na poledini instrumenta, pravilno postavite bateriju u skladu sa uputstvima za polaritet i zatvorite poklopac kutije baterija.
2. Instrument koristi 1,5V AAA alkalnu bateriju/Br. 7 punjivu bateriju.
3. Kada se instrument ne koristi duže vreme, izvadite bateriju.

Prikaz ekrana



Ovo uputstvo je opšte uputstvo, obična verzija nema glasovnu funkciju, ostale funkcije su iste.



4. OSNOVNA PODEŠAVANJA

1. Kratko pritisnite taster  da biste uključili uređaj, laser će se pokrenuti istovremeno i instrument će ući u režim testiranja.
2. Kratko pritisnite taster  da biste promenili referencu prednjeg/zadnjeg merenja i dugo pritisnite da biste promenili mernu jedinicu.
3. Kratko pritisnite taster  za odabrali plus / minus merenja
4. Kratko pritisnite taster  da biste odabrali merenje površine / zapremine. Za glasovni tip, dugo pritisnite da biste isključili glasovnu funkciju.
5. Kratko pritisnite taster  za brisanje podataka, dugo pritisnite da biste isključili instrument.
6. "Kratki pritisak" znači otpuštanje dugmeta jednom, dok se dugi pritisak odnosi na držanje tastera 2 sekunde.

Funkcija merenja

1. Kratko pritisnite taster  da biste uključili uređaj i pokrenuli laser, nakon što je laser projektovan u merni položaj, rastojanje između instrumenta i laserske tačke može se dobiti kratkim pritiskom na taster merenja . Rezultat merenja se prikazuje u oblasti glavnog prikaza merenja. Obratite pažnju prednju / zadnju referencu prilikom merenja. Instrument podrazumevano izračunava rastojanje od dna.
 2. Dugo pritisnite taster  da biste ušli u režim neprekidnog merenja, a na ekranu će biti prikazane maksimalne i minimalne zabeležene vrednosti. Kratko pritisnite taster da biste izašli iz režima kontinuiranog merenja.
- * U procesu merenja površine, zapremine i pitagorejskog merenja, kontinuirano merenje je korisno za korisnike kako bi tačno dobili najdužu i najkraću ivicu.

Funkcija merenja sabiranja i oduzimanja

Merenje rastojanja jednog segmenta može se akumulirati sabiranjem/ oduzimanjem. Pritisnite taster , „+“ se pojavljuje na prikazu ekrana, uređaj ulazi u režim kumulativnog sabiranja merenja, ponovo pritisnite taster za merenje, sabraće rezultate merenja ovog puta i prethodnog puta, tako da se može vršiti sukcesivno. Pritisnite taster , „-“ se pojavljuje na prikazu ekrana, uređaj ulazi u režim kumulativnog oduzimanja merenja, ponovo pritisnite taster za merenje, on će oduzeti rezultate merenja ovog puta i prethodnog puta, tako da se može vršiti sukcesivno.

Metoda merenja površine/zapremine

1. Pritisnite taster  jednom i na ekranu će biti prikazana ikonica . U ovom trenutku, prva ivica treperi, pritisnite taster za merenje da biste dobili udaljenost prve ivice; a zatim druga ivica treperi pritisnite taster za merenje da biste dobili udaljenost druge ivice. Vrednost površine će se automatski izračunati u oblasti glavnog prikaza.
2. Pritisnite taster  jednom i na ekranu će biti prikazana ikonica . U ovom trenutku, prva ivica treperi, pritisnite taster za merenje da biste dobili udaljenost prve ivice; a zatim druga ivica treperi, pritisnite taster za merenje da biste dobili udaljenost druge ivice; a zatim treća ivica treperi, pritisnite taster za merenje da biste dobili udaljenost treće ivice, vrednost zapremine će se automatski izračunati u oblasti glavnog prikaza.

Indirektno merenje Pitagorine teoreme

1. Pritisnite taster $\oplus$ 3 puta, na ekranu će biti prikazana ikonica .
U ovom trenutku, ivica desnog ugla treperi, pritisnite taster za merenje da biste dobili udaljenost prve ivice, a zatim hipotenuzu treperi, pritisnite taster za merenje da biste dobili udaljenost hipotenuze, druga ivica desnog ugla će se automatski izračunati u oblasti glavnog prikaza.
2. Pritisnite taster $\oplus$ četiri puta, na ekranu će biti prikazana ikonica . Izmerite ivice koje trepere jednu po jednu, instrument će izračunati rastojanje (1).

Funkcija merenja

Pritisnite taster F 5 puta da biste ušli u funkciju skladištenja, a zatim pritisnite taster + / - da biste videli prethodnih 20 podataka o merenju;

5. TEHNICKI PARAMETRI

1	Područje primene merenja	50m
2	Minimalni merni opseg	0,05m
3	Tačnost merenja	$\pm 1,5\text{mm}$
4	Brzina merenja	0,3-1s
5	Izbor podataka merenja	Prednja/zadnja referenca
6	Izbor jedinice mere	m /ft /in
7	govor	Da
8	Metoda izračunavanja površine	Da
9	Metoda izračunavanja zapremine	Da
10	Metoda triangularnog izračunavanja	Da
11	Visinska razlika	Da
12	Funkcije sabiranja i oduzimanja	Da
13	Kontinuirano merenje	Da
14	Skladištenje prethodnih merenja	20 grupa
15	Tip baterije	AAA
16	Životni vek baterije	5000 / vreme
17	Nivo lasera	Klasa II
18	Radna temperatura	-5~40°C
19	Temperatura skladištenja	-20~60 °C
20	Veličina proizvoda	113 *50 *27

6. ODLAGANJE U OTPAD

UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE MATERIJALA ISKORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite sve upotrebljene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti

svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada za dodatne detalje. U slučaju nepravilnog odlaganja ovog otpada mogu se naplatiti kazne u skladu sa propisima određene države.

Za kompanije u zemljama Evropske unije

Ako želite da odložite električne ili elektronske uređaje, obratite se Vašem serviseru ili prodavcu za potrebne informacije. Odlaganje u zemljama van Evropske unije. Ako želite da odložite ovaj proizvod u otpad, obratite se lokalnim organima vlasti ili distributeru za potrebne informacije o načinima odlaganja.



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na isti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo te izmene.

