

UPUTSTVO ZA UPOTREBU ZA PISTOLJ ZA FARBANJE 2000 G2



UPOZORENJE :

Ovo uputstvo za upotrebu treba da vam pojednostavi i olaksa upotrebu , kao i održavanje uređaja. Posebnu pažnju treba obratiti na one delove uputstva koji obezbeđuju korektnu i ekonomičnu upotrebu. Poglavlje UPOZORENJE istice one operacije koje ukoliko se ne obave korektno , mogu dovesti do oštećenja samog uređaja kao i do povredjivanja. Savetujemo vam da koristite isključivo originalne rezervne delove, koji će

obezbediti duzi i sigurniji radni vek vaseg uredjaja.

NAMENA :

Ovaj uredjaj **nije** namenjena za kontinuirani, neprekidan rad. Povremeno treba praviti pauze.

Uredjaj je namenjen za kucnu upotrebu.

SIGURNOSNA UPUTSTVA : PAZNJA

Pri upotrebi vazdusnog alata treba postovati sledece nacerne mere radi zastite od povreda . Procitajte i uvazite ova uputstva pre upotrebe uredjaja.

- Odravajte red na mestu rada. Nered na mestu rada predstavlja opasnost od nezgoda.

- Uzmite u obzir uticaj okoline.

- Pneumatska uredjaj je deo sistema koji sa nalazi pod visokim pritiskom.

- Iskljucite alat od kompresora kada menjate alat.

- Uvek nosite zastitne naocari i stitnike za usi dok radite sa alatom.

- Proverite sve veze i spojke

- Obavezno koristite originalne delove

- Cuvajte decu dalje od alata !

- Cuvajte alat na sigurnom, suvom mestu .

- Nemojte preopteretiti svoj alat. Sigurnije je raditi u datom opsegu snage.

- Nemojte upotrebljavati preslabe uredjaje, alatke ili prikljucne naprave za teske radove .Nemojte koristiti alat u svrhe za koje nije namenjen.

- Nosite prikladnu radnu odecu.Ne nosite siroku odecu ili nakit .

- Ako imate dugu kosu, nosite kapu u koju cete smestiti kosu.

- Stavite zastitne naocare. Prilikom radova gde nastaje prasina nosite masku za disanje.

- Pricvrstite obradjivani predmet.Koristite stezne naprave ili stegu za pricvrscivanje predmeta koji obradjujete.

- Obezbedite stabilan polozej tela. Izbgnite neprirodan polozej tela.

- Pazljivo odravajte svoj alat. Odravajte alat cistim, suvim da bi ste mogli da radite sigurno.

- Onemogucite slucajno ukljucenje uredjaja.

- Koristite adekvatne nastavke za uredjaj.

- Uvek budite pazljivi !

- Kontrolisite svoj alat zbog mogucih ostecenja.

- Popravke vrsi samo ovlasцени servis.

PRE STARTOVANJA :

- Pre startovanja proverite mesto rada i radno okruzenje.

NAPOMENA :

Pre upotrebe, ispustite vodu iz kompresora kao i kondenzat iz sistema.

Snabdevanje vazduhom :

- Snabdevanje vazduhom mora biti vece od kapaciteta samog alata.
- Preporuceni vazdusni kompresor je 2-4 ks za sopstvene – hobi potrebe.

Crevo za vazduh :

- Duzina od 3 m do 7.5 m
- Odgovarajucim crevom za vazduh postizete i maksimalan ucinak alata.
- Cuvajte crevo za vazduh od toplote, ostrih ivica, ulja. Ukoliko je crevo osteceno zamenite ga.

Tehničke karakteristike:

Zapremina posude.....100 ml
Promer dizne.....0,8 mm
Protok fluida.....70-100 ml/min
Priključak za vazduh.....1/4"

ODLAGANJE ALATA :

Nakon upotrebe dobro ocistite alat!